UNI servis HAMIL

Vypinače pre elektrické náradie 2026



.



Milan Habánek UNI servis HAMIL
Legionárska č.30 911 01 Trenčín
Tel:00421 32 6522 688, 0905 329 762
mail:uni-servis@stonline.sk
www :uniservis.sk

Tovar objednávajte e-mailom alebo telefonicky.
Tovar posielame poštou,kurierom formou dobierky i do ČR
Prac.doba: Po. – Pi. 7,00 – 17,00.

Vážený zákazníci v prípade že nenajdete vhodný vypinač, tak nám ten Váš pošlite v obálke poštov a mi Vám vytipujeme potrebný vypinač.

OBJED. KÓD	CENA	NR KAT.	ZARADENIE	FOTO
EV 513	**17,50**	**250 V**	**Narex vŕtačka EV 513, EV 710, EV 406**	
EBU 230	**8,50**	**250 V**	**Narex brúska EBU 18-23**	
PW 1	**12,61**	**1607200103**	**BOSCH Brúska: GWS 20-230,GWS 20 180 (bez plynulého rozbehu- 2 vývody)**	
PW 2	**11,64**	**1 617 200 077 1 617 200 056**	**BOSCH Vrtačka: GBH 2-24 DSR, GBH 2-24 DFR**	
PW 3	**4,72**	**2 607 200 231**	**Páčka: Prepínania L / P BOSCH Vrtačka: GBH 2-24 DSR**	
PW 4	**6,73**		**FA 2 - 4/1BEK, L+P 4 A 250 V BLAUKRAFT Vrtačka: BSB510E, BSB 650**	
PW 5	**7,38**		**FA 2 – 4/1 BEK L+P 4 A 250 V BLAUKRAFT Vrtačka: BSB 800E,**	
PW 6	**6,09**		**FA2-6/1BEK L+P 6A 250 V DWT Vrtačka: SBM-500VS, SBM-600VS-750**	
PW 7	**5,44**		**BLAUKRAFT Brúska BWS 230-2100**	

PW 8	**4,56**		**:** **FA 4 – 10/2B 10 A 250 V** **BLAUKRAFT Brúska: BWS 230-2050S**	
PW 9	**3,04**		**FU2-4/2F 4 A 250 V** **BLAUKRAFT Brúska: BWS 115-580**	
PW 10	**6,09**		**FA 4 – 12/2DB-1 12 A 250 V** **BLAUKRAFT Brúska: BWS 230-1800**	
PW 11	**4,00**	**D 4-8/2B**	**METABO D 4 – 8/2B 8 A 250 V** **BLAUKRAFT Brúska: BWS 125-850**	
DW-3,1	**4,00**	343404230 8 A 250 V	**Metabo:LF714S,EW6114S,GS139** **Blaukraft brúska BWS 125-850**	
PW 13	**4,63**		**FA4-10/2B** **250 V**	
PW 14	**4,92**		**DK 2P6-22 6 A 250V**	
PW 15	**5,43**		**FA 2 – 4/2 B3** **250 V**	
PW 16	**6,66**		**FA 2- 4/ 6/1BEK 6 A 250 V**	
PW 17	**5,24**	**DW-13,39** **zhodné**	**FA 2 – 4/1BEK 4 A 250 V**	

PW 19	**9,50**		**FA 4 – 12/2DB 12 A 250 V** **HITACHI, EINHELL, PEGASUS, VERTO,**	
DW-13,64	**5,24**	zhodné	**:** **FA 2 – 5/2D 8A 250 V** **CELMA**	
PW 22	**6,36**		**FA 2-4/1BEK 250 V**	
PW 24	**4,90**		**MAKITA: 9218BL, 1900B,4100NH** **250 V**	
PW 25	**5,26**		**CELMA D 2: Vrtačka: PRCb 13,** **250 V**	
PW 26	**7,01**		**250 V**	
PW 27	**8,82**		**MAKITA 250 V**	
DW-4,1	**4,63**		**BLACK&DECKER Brúska: KG65, KG 72, KG 90,NC 250 V** **Tlačítkový v kľude zopnutý**	
PW 31	**7,56**		**Rozbehová elektronika:** 16 A 230 V	
DW-10,2	**8,74**		**Rozbehová elektronika:** **20 A 230 V**	
PW 32	**9,13**		**MAKITA 250 V**	


PW 33	**5,91**		**BLAUKRAFT Priamočiara píla: BPS 500E, BPS 650E 250 V**	
PW 34	**12,10**	651147-9 250 V	**MAKITA Brúska: 9039 SF , 9049 S . SF 9039, S 9049. 9059 S , 9067 S , 9069 S, 9059, S 9067, S 9069** **(2 vývody)**	
PW 35	**4,10**	**1607200179**	**BOSCH Brúska: GWS 6-115, 6-125** **PERLES: HSW 115-5, Black&Decker** **5 A 250 V**	
PW 36	**3,32**		**Vysavač TL 323 250 V**	
PW 37	**9,26**		**MAKITA 250 V**	
PW 39	**6,00**		**CELMA Vrtačka: PRCr 10/6ES, PRCk13 BEO, PRCz 13/8CEO, PRCZ 16/10 AE 250 V**	
DW-0,14	**13,00**	C-3 , 1115-293-121	CELMA C3: Kladivo: PRWg 35 250 V	
PW 40	**13,00**		**CELMA C31: PRWg IIB** **250 V**	
PW 42	**22,00**		**SPARKY Brúska: MA 2000,** **250 V**	
PW 43	**16,52**		**SPARKY Brúska: WSBA 1400, WSA 2100,** **250 V**	

PW 44	**19,89**		**:** **SPARKY Brúska: MA 2001 PV** **250 V**	
PW 45	**22,63**	250 V	**:** **SPARKY Brúska: PMB 1200CE, MA 2001** **WSA 2300, MBA 2002,**	
PW 46	**15,76**		**SPARKY Vrtačka: BZ 16A, 250 V**	
DW-7,6	**11,30**		**SPARKY Vrtačka: UPM 2/16, B 8 , P-10** **250 V**	
DW-4,2	**5,50**	569159-00 FQ7-4/2 4A / 250 V	**Brúska uhlová :CD110,CD 115,FG 005,** zopnutý	
PW 51	**18,57**	250 V	**SPARKY Brúska: MK 500, MK 550E, M 850 ST** **tkačítkový**	
PW 52	**4,57**		**Prepinač tlačítkový** **SN 30-4A BB 250 V AC 10 A, 250 V**	
PW 54	**4,10**		**Prepinač tlačítkový** **LC 8303 BROT 2-G 15 A 250 V AC**	
PW 55	**3,04**		**Prepinač kolískový** **(podsvietený) R19-20 IWRBT 2** **6 A 250 V AC**	
PW 56	**3,14**		**Prepinač kolískový** **RA 12 KKFTOF 6 A , 250 VAC**	


PW 58	**19,70**		**:** **CELMA Brúska: PRAg 125 AEO,** **PERLES Brúska:HSW 115-3, HSW 125-3, HSW 126E-3 , 250 V** **tlačítkový**	
PW 59	**10,58**	C-1, 1115-293-122	**CELMA C1: Vrtačka: PRCr 10/6S, PRCz 13/8C, PRCz 16/10A, 250 V** **Brúska: DBSSg 114, DBSm 75C,**	
PW 60	**17,49**	250 V	**CELMA C 2: Brúska: PRWg 180,** **Leštička: PRAs 175 II B, PRAs 235,**	
PW 62	**27,61**		**Vypinač CELMA C42** **250 V**	
PW 63	**13,98**	1 617 200 500	**BOSCH Vrtačka: GBH 2-26 DFR** **250 V**	
PW 65	**7,20**		**BLECK&DECKER** **250 V**	
PW 70	**25,48**		**Vypinač: C RN** **250 V**	
PW 71	**8,39**	250 V	**BOSCH Brús GWS 7-115 , GWS 7-125 , GWS 8-125 ,GWS 9-125 , GWS 10-125 , GWS 11-125 , GWS 14-125 , PWS 500 , PWS 5-115 , PWS 550 ,**	
PW 72	**11,39**		**MAKITA HR 2470** **250 V**	
PW 76	**5,48**		**:** **TN-01, 250 V**	


PW 77	**13,68**		**BOSCH GBH 4** **250 V**	
PW 78	**14,49**	250 V	**Vypinač** **Bosch vŕtačka: GBH 2-18 SRE**	
PW 81	**15,85**	250 V	**MAKITA Príklepová vŕtačka HR 2020,HR24 32, HR 2432, HR 2450**	
DW-1,9	**10,00**	2610391620 3(3)A 250V	**Vŕtačka: PSB 550 RA, PSB 6000 RA**	
PW 83	**17,02**	1 607 000 967 250 V	**BOSCH Brúska: GWS 20-230,GWS 20-180** **(s plynulým rozbehom)**	
PW 84	**27,21**	326847	**HILTI: TE 2 S, TE 2 M** **250 V**	
PW 86	**7,00**	250 V	**DEWALT Brúska: D28113, D28127, D28128, D28129, D28132, D28134, D28135, D28151, DW824, KG 75, KG 85,**	
PW 88	**5,50**	6 A/250 V	**BLACK&DECKER Brúska CD110,115, FG 005, CD 105, AST6, AST6XC,** **V klude zopnutý**	
PW 89	**6,77**		**FA2-6/1BEK 6 A, 250 V**	

PW 91	**15,68**		**Regulátor otáčok** **Leštička 30V**	
PW 93	**6,84**		**5A 250 V** **BLAUKRAFT Brúska BWS115-720**	
PW 94	**8,27**		**Elektronika pozvolný rozbeh** **XS-12/D3 12A 250V**	
PW 95	**6,56**		**FA 2-6/1BEK 6A 250 V**	
PW 96	**7,03**		**FA5-12/2DB1 12A 250 V**	
PW 98	**4,60**		**FA2-6/1BEK 6 A 250V**	
PW 100	**6,89**		**FA2-6/1BEK 6A 250 V**	
PW 101	**6,89**		**FA2-6/1BEK 6A 250V**	
PW 102	**7,59**		**FA2-6/1BEK 6A 250 V**	
PW 103	**6,37**		**FA2-6/1BEK 5A 250V**	


PW 104	**6,09**		**FA2-6/1BEK 6A 250V**	
PW 105	**6,09**		**DWT Vrtačka: SBM 500VS, SBM-600, 4A 250V**	
DW-13,58	**6,20**		**FA2-6/1BEK 6A 250V**	
DW-13,43	**5,77**	8A 250V	**Vŕtačka chod L/P**	
PW 108	**5,91**		**FA2-10/2B-1 12A 250V**	
PW 109	**4,50**		**FA2-10/2B 10A 250V**	
PW 110	**4,72**		**FA2-10/2B 10A 250V**	
PW 113	**4,63**		**FA2-4/2W4 6A 250V**	
PW 114	**5,04**		**: FA2-4/2W4 8A 250V**	
PW 115	**5,69**	250 V	**Vypinač: Vŕtačka CELMA bez regulácie otáčok**	


PW 117	**19,20**	250 V	**CELMA Brúska: PRAg 180CR, PRAg 230BR, PRAw 130CR (4 vývody)** **Pozvolný rozbehq**	
PW 118	**13,43**	250 V	**BOSCH**	
DW-0,17	**3,86**	1115-293-13210A 250V	**Reťazová pílaDBRCc97,** **Hoblík:DBHEh75IIB,DHEh82A** **Bezpečnostný po stlačený aretácie sa zopne**	
PW 119	**6,50**	250 V	**FA2-10/2B**	
PW 120	**5,28**	250 W	**FA2-5/2B** **BLAUKRAFT Brúska vibračná BSS 2801**	
PW 121	**5,12**	250 V	**FA2-5/2B** **BLAUKRAFT Brúska vibračná: BSS 135**	
PW-122	**5,12**		**Mikrospinač**	
PW 123	**9,84**		**FA088A-12/1** **EINHELL Vrtačka: 7,2-24V 12A**	
PW 124	**6,37**	250 V	**CELMA Píla: DBRCc 67,**	
PW 127	**6,35**		**MAKITA Brúska: 9565** **250 V**	

DW-2,10	**9,62**		**MAKITA Kladivo sekacie HR 2220** **250 V**	
PW 130	**10,46**		**MAKITA Kladivo sekacie HM 0810** **250 V**	
PW 132	**9,06**		**FA088A-12/1** **EINHELL Vrtačka: DC16.8-18V 12A**	
PW 133	**5,38**		Vypinač : FA2-5/20-8A 250V	
PW 134	**10,00**	250 V	**ASGATEX, FIORA, MANESMAN KS, MAKITA** **Píla reťazová:**	
PW 135	**3,40**		**250 V**	
PW 136	**7,35**	C-46928	**CELMA PRCr10/AEO** 250 V	
PW 137	**15,52**	250 V	**CELMA Brúska: PRAg 180 A , PRAg 230 DE , PRAg 230 FE,PRAS 175 A , PRAs 175 B , PRAs 175 C , PRAs 235 A , PRAs 235 CE , PRAs 235 DE , (4- vývody)**	
PW 138	**6,94**		**BLAUKRAFT Brúska: BWS 230-2400S** **250 V**	
PW 139	**7,68**	250 V	**Píla ruská** **L+P regulácia**	

PW 140	**16,09**	1 617 233 026	**BOSCH Kladivo GBH 11, 10, 11, GSH 10C, 11E 250 V**	
PW 141	**33,93**	1 617 200 048 250 V	**Regulátor otáčok BOSCH Klad: GBH 5, GSH 5, GSH 10, 11**	
PW 142	**20,99**		**Vypinač: HITACHI H65 SC , 250 V**	
DW-19,1	**17,18**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 5)**	
DW-19,2	**17,18**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 4)**	
PW 146	**15,02**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 4)**	
PW 147	**14,60**	PW 146 zhodný	**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 5)**	
DW-19,3	**17,20**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 4)**	
DW-19,31	**17,20**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 5)**	
PW 152	**4,65**		**Vypinač: FA2-4/1BEK 4 A 250 V**	
PW 153	**14,60**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 5)**	
PW 154	**14,60**		**Vypinač: DKLD DZ6 15 A 250 V (vývody 4)**	

PW 155	**20,50**		**Vypinač:** **DKLD DZ6 15 A 250 V** **(vývody 5)**	
PW 156 A	**20,58**		DKLD DZ-6-2 16 A 250 V (vývody 4)	
PW 157	**3,43**		**Vypinač:** **20 A 250 V** **(Vývody 4)**	
PW 158	**3,43**		**Vypinač:** **20 A 250 V** **(vývody 4)**	
PW 159	**3,59**		**Vypinač:** **16A 250 V** **(vývody 3)**	
PW 160	**6,67**		**Tlačítko:** **Váhadlové 10 A 250 V** **(vývody 6)**	
DW-15,16	**2,56**		**Vypinač:** **Váhadlový L/ P 16 A 250 V** **(vývody 3) Rocker (ON-OFF-ON)**	
PW 164	**9,40**		**Tlačítko zelené podsvietené** **16 A 250 V** **(vývody 4)**	
PW 167	**9,49**		**Tlačítko červené podsvietené** **4 A 250 V** **4 vývody**	
PW 168	**2,56**		**Prepinač:16 A 250 V 3 kontakty**	
PW 169	**3,27**		**Mikrospinač:** **16 A 250 V** **(vývody 3)**	
DW-15,23	**3,95**		**Mikrospinač:** **16 A 250 V** **(vývody 3)**	

PW 172	**12,32**		**MAKITA HR 2470** **6A 250V~ 5E4**	
DW-1,14	**10,52**	1 612 026 035	**Kladivo BOSCH GBH 2-26** **250 V**	
DW-15,4	**3,72**	250V 15A	**ON-OFF hermeticky, podsvietení.** **4 kontakty**	
DW-15,19	**3,56**	6[6]A 250V	**ON-OFF** **2 kontakty**	
PW 176	**5,60**		**16A 250V** **ABBR3 twin** **(vývody 6)**	
PW 178	**3,85**		**Výpinač** **Dvojitý BOSCH E0028** **16(4)A 250V~ 1E4** **10(8)A 250V~ 1E4** **6(2)A 250V~ 5E4** **(vývody 4)**	
DW-15,13	**4,14**		**Vypinač:** **3-pozície posuvné** **2x16A T23206** **250 V**	

PW 180	**3,59**		**Vypinač:** **2x10A 250V** **H8350**	
PW 181	**10,63**		**Vypinač:** **6 (4) 250 V 5E4 (4 vývody)**	
PW 182	**7,95**	6-10 A 250 V	**Regulácia otáčok:** **: uhlová brúska**	
PW 183	**13,29**	**2607200209** **4(4)A 250V**	**Kladivo vrtacie;GBH 2-24,PBH 16 RE, PBH 2 R, PBH 20 RLE, PBH 200 RE, PBH 200 RF, PBH 200 RKE** **Vrtačka;GBM 10-2 RE, GBM 13-2 RE, GSB 16 RE, GSB 18 RE, GSB 18-2 RE, GSB 20-2 RE, GSB 2-600 RE, GSB 2-650 RE, PSB 500 R, PSB 550 RE, PSB 13R,** **Skrutkovačka; GSR 8-6 KE, GSR 8-16 KE** **Mečovitá píla;GSA 1100 PE**	
PW 184	**7,33**		**Vypinač: RG5 4 (4) A 250V ~5E4** **vŕtačka: Graphite 58G718, 810W**	
PW 185	**26,49**		**Vypinač** **DKLD DZ05 10A AC400V IP55** **(6 kontaktov)**	
DW-19,11K	**24,88**	10 A 400 V	**Vypinač elektromagnetický ON/OF** **DKLDDZ05** **6 kont.**	


PW 186	**26,54**	10 A, 400 V	**Vypinač elektromagnetický ON/OF DKLD DZ 05 6 kont.**	
PW 187	**39,90**	**12(6) A/AC 400 V**	**DKLD DZ07 10 kontaktov**	
PW 188	**14,29**		**Vypinač KR9 8 (6) A 250V ~5E4 - regulácia otáčok - prepinač L/P Zaradenie: Kladivo Hitachi DH24PC3**	
PW 189	**5,53**		**Vypinač:** KR125 8A 250 V 5E4, **: uhlová brúska** (čínska)	
PW 190	**6,10**		**Vypinač: KR5A 18A 250V 5E4 : leštička**	
PW 191	**7,28**		**Vypinač: KR55/2, 15A 250V 5E4, 20A 36V DC, : elektronáradie**	
DW-15,1	**2,12**	**0 A 250**	**Krytka PW-191**	
PW 193	**13,27**		**Vypinač: KR19 18A 250V 5EA Uhlov brúska Celma, 230 mm : kondenzátor 0,22 µF K X2**	
PW 195	**2,06**		**Vypinač: IRS 2 15A 250v AC Pre gastronomické zariadenia Červené podsvietenie 4 kont.**	
PW 196	**2,06**		**Vypinač: IRS 2 15A 250v AC Pre gastronomické zariade Zelené podsvietenie 4 kont.**	
PW 197	**4,52**		**Vypinač: HLT-10A 10 (10) 250V-5E4 Uhlová brúska , Rebir 8A (384)**	

PW 198	**27,68**		**Vypinač: DKLD-DZ07 AC-3, AC 400V 12A, AC-15, AC 400V 6A 10 kont.** **: betonárky, pila, brúsky stolové, vŕtačky stolové**	
PW 199	**9,25**		**Regulácia otáčok** **250 V**	
PW 200	**31,21**	250 V	**Regulácia otáčok:** **BOSCH GWS 14-125 CIE**	
PW 201	**5,62**	250 V	**Vypinač:** **Čínska príklepová vŕtačka: 6A 250V 43-CD216**	
PW 202	**9,58**		**Vypinač:** **Rázový uťahovák 18 (12) A 250V,20(20) A**	
PW 203	**9,58**		**Vypinač:** **Rázový uťahovák 18(12) A 250V, 1.5 HP 125V-250V, 20/15 A 125V/250V**	
PW 204	**19,95**	250 V	**Vypinač: KD10 10A 250V AC 2NO** **Uhlová brúska SPARKY ELTOS MA 2002, MA 2300, WS 2300**	
PW 205	**17,37**	250 V	**Vypinač: 393438-00** **Brúsky uhlové METABO i DEWALT 4 kontakty, DEWALT D28400, D28413, D28414, D28415, D28422, D28423, D28430, D28432C, D28750**	
PW-206	**15,85**	**8(8)A** **250V**	**DEWALT Vrtačka; DW233, DW513, DW515, DW515L, DW241, DW505, DW505K,** **DEWAL Vrtacie a sekacie kladivo: DW563K, DW566**	
PW 207	**12,68**	306143, 323742	**Vypinač : HITACHI kladivo vŕtacie-sekacie H65SB** **250 V**	

PW 208	**15,38**	**1617200112 16A-250V**	**Sekacie a vŕtacie kladivo GSH 16-28,16-30**	
PW 209	**10,92**		**Vypinač: 10 A 250 V Príklepová vŕtačka DEWALT 871**	
PW 210	**6,60**		**Vypinač: 6A 250V, Čínska vŕtačka**	
PW 211	**4,68**		**Vypinač : TN-12 vŕtačka, 250 V**	
PW 212	**11,75**	**1617200092 1617200110 8A-250 V**	**Kladivo; GSH 388, GSH 500 ,11388 SDS-max , 11387**	
PW 213	**5,57**		**Vypinač: 10A 250V 43-CD535 Kotúčová píla**	
PW 214	**29,93**		**Vypinač: DKLD DZ07; AC-3 AC 400V 12A T50 AC-15 AC 400V 6A T50 Vŕtačky stolové.brúsky stolové,miešačky betónu,píly na drevo a pod. 11 kontaktov**	
PW 215	**14,20**		**Vypinač: CK21; 10 (8) A 250V Vŕtačka stolová**	
PW 216	**5,91**		**Vypinač:** Elektronáradie čínske: uhlová brúska 10 A **(bezpečnostný) 250 V**	

PW 217	**6,80**		**Vypinač:** HL-3 220/380V 10A **:elektronáradie čínske**	
PW 218	**5,90**		**Vypinač:** **:elektronáradie čínske 250 V**	
PW 219	**7,68**		**Vypinač:** KR28, EN61058-1/A2:2008, 18(12)A 250V 5E4, 20(20)A 125V 5E4, 30A 36 VDC 5E4 **:elektronáradie čínske**: píla stolová, hoblík, fréza	
PW 220	**18,24**		**Vypinač:** **elektronáradie čínske,,250 V**	
PW 221	**9,27**		**Vypinač:** Zaradenie betonárka 10A 250V	
PW-222	**4,92**		**Vypinač zaradenie: uhlové brúsky.** DWT Einhell 10A 250V	
PW 223	**7,50**		Vypinač: **Zaradenie: píla** 15A 250V, 6 kontaktov	
PW 224	**8,65**		**Vypinač:** **Zzaradenie vŕtač**ka 6A 250V	
PW 225	**10,63**		**Vypinač** Zaradenie čínsky naviják 8(6)A 250V	
DW-6,1	**8,00**	250 V	**Vypinač: DEWALT** **Brúska: D28490, D28491, D28492, D28493,**	
DW-2,4	**8,,13**	250 V	**Vypinač:** **MAKITA Kladivo sekacie: HM 0810**	

CELMA

DW-0,3	**5,09**	**6A 250V**	**CELMA** **Uhlová brúska** **V kľude rozopnutý**	 
DW-0,5	**5,69**	**C1** **1115-293-122** **7A 250V**	**Vŕtačka:PRCr10/65,PRCz13/8C,PRCz16/10A, PRCr10/6IIB** **Brúska: DBSSg 114, DBSm 75 C**	
DW-0,6	**6,77**	**6(6)A 250V**	**Vŕtačka 250V**	
DW-0,7	**11,79**	C-2 115-293-124 16A 250V	**Uhlová brúska: PRWg 180** **Leštička: PRAs 175 II B,PRAs 235**	
DW-08	**7,48**	4(4)A 250V	**Vŕtačka 230 V**	 250V
DW-0,9	**23,86**	**24VDC 5<15A**	**Aku vŕtačka: WAK 10,8V**	

DW-0,14 Z	**11,15**	C3 1115-293-121 1617-200-017 8A 250V	**Sekacie kladivo: PRWg40,PRWg35,** **Miešadlo: PRDa160A** **4 kontakty**	
DW-0,17	**3,86**	10A 250V	**Kotúčová píla: DBRCc67** **Hoblík: DBHEh75IIB, DHEh82A** **bezpečnostný**	
DW-0,18	**4,70**	C-47039 6 A 250 V	**Vŕtačka: PRCj 10 FEO, PRCj 10 CEO,** **10 AEO** C-47039 6(6) A 250V	
DW-0,19	**8,00**	**C-46928** **6(6) A** **250V**	**CELMA Vrtačka; PRCr 10/6AEO** **PRCr 10/CO,PRCm 13AEO**	
DW-0,20	**8,30**	**0642-621-374**	**CELMA Brúska priama PRAa 40C, HSW 125** **Nožnice na plech PRMa 2,5C,** **Prestrihovačka PRMk 2C** **250 V** **Rozopnutý**	
DW-0,21	**6,36**		1115-293-170 10A 250V **Vŕtačka:** PRCr10/ 6S, PRCr10/6CEO, **Narex** EVP 13 C2H3	
DW-0,22	**12,61**	**C3,C32** **1115-293-121,** **1617-200-017**	Búracie a sekacie kladivo:PRWg40,PRWg35, Miešadlo: PRDa160A	

DW-1,5	**4,30**	**160700021 260720025 3 8(8)A 250V**	**BOSCH Reťazová píla, hoblík** **AKE30B, GKS55, GKS65, GKS66CE, GKS54, GKS54CE, GHO31-82, GOF1200A, GOF1300CE, GOF900A, GOF900ACE, GST12V, PKS54, PKS54CE, PKS46, PKE30B, PKE35B, PKE40B, PKE30B, PKS66, PKS66CE, POF800ACE**	
DW-1,7	**9,20**	**2607200209 2607200188 2607200404 6(6)A 250V**	**BOSCH Vrtacie a sekacie kladivo** **GBH 2-24 DSR , GSR 8-6 KE, GSR 8-16 KE, GSA 1100 PE, PBH 200 RF, PBH 200 RE, PBH 2R, UBH 2/20** **BOSCH Vrtačka;** **GSB 16RE, GSB 18-2 RE, GSB 18, GBM 10-2 RE GBM 13-2 RE, GSB 20-2 RE, CSB 550 RE, CSB 480 RE, CSB 500 RE, PSB 550 RE, PSB 13 R**	
DW-1,8	**8,05**	2607200203 2607200209 2607200188 2607200404 6(6)A 250V	**Príklepová vŕtačka:PBH-16R,2 R,20 RLE,200 RE,200 RF,200RKE,240RE,** **Vŕtačka:GBM-10-2 RE,13-2 RE,18 RE 18-2RE,** **20-2 RE,2-600 RE** **Mečovitá píla:GSA 1100 PE** **Priamočiara píla:GST85 PBE** **Uťahovačka:GSR-8-6 KE, 8-16 KE**	
DW-1,15	**13,27**	**1617200500 4(4)A 250V**	**Príklepová vrtačka; GBH 2-22 E, GBH 2-22 RE, GBH 2-26 E, GBH 2-26 RE, GBH 2-26 DE, GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR, GBH 2-23 RE, GBH 2-28 DV, GBH 2-28 DFV**	
DW-1,17	**8,90**	**26072006 01 250 V**	**BOSCH Vrtačka;** **GSB18-2RE, PSB750-2RE, PSB650RE, PSB700RE, PSB7000RE, PSB700RES, PSB800-2RA**	


BOSCH				
DW-1,18	**3,64**	**6(6)A 250V**	**Príkepová vrtačka;GBH 2-24 , GBH 2-20D**	
DW-1,19	**3,75**	**10 A 250 V**	**Kladivo;PBH 620, FA2-6/2 5E4**	
DW-1,20	**11,10**	**2607200576 4(4)A 250V**	**BOSCH Sekacie a vrtacie kladivá: GBH4DFE, GBH3-28E, GBH4-top, GBH3-28FE**	
DW-1,21	**9,81**	**1 607 200 270 2607200648**	**Vŕtačka:GSB 13 ER, GSB 1600** RE	
DW-1,22	**7,35**	**1617200109 1617200091 16A-125V bez aretácie**	**Kladivo GBH 5-38 11240 SW88 11240, 11247, 11240EVS SDS Max**	
DW-1,25	**10,87**	2607200525 6(6)A - 250V	**Vŕtačka: GSB 13,GSB 16,GSB 18-2, GSS 180,GSS180A-C,GEX270A,GEX270AE,PSB450,PSS180A,PSS180AC,PSS150A,PSS240A,PSS240AE,PEX270A, PEX270AE**	

DW-1,27	**15,26**	1607233137 12-20A 250 V	**Regulácia otáčok: GWS 850CE,GWS8-125CE,GWS8-100CE**	
DW-1,28	**29,00**	1607233475	**Regulácia otáčok uhlová brúska: GWS 15-125 GWS 17-125**	


-MAKITA-

DW-2,2	**7,69**	**12(12)A 250 V**	**MAKITA** **LG180**	
DW-2,3	**6,15**	**651018-0 12(12)A 250V**	**Prestrihovačka na plech; 2414 Píla reťazová;5014NB, 5016NB Leštička; 9207SPB, 9207SPC 9217SPC,9607B, 9609B Pásová brúska; 9401, 9402 Hoblík; 1806B Fréza; 3601B Uhlová brúska 9607BL 6000RPM**	
DW-2,6	**11,28**	**4(4)A 250V**	**MAKITA; MT2470**	
DW-2,7	**7,07**	**650543-8 6(6)A 250V**	**Vrtačka príklepová;HP1620,FHP1621F-(FK, FKX, K, KX) Mečovita píla;JR3050T,JR3050TX, JR3050TY**	

DW-2,12	**9,74**	**650588-6 10A 250V**	**Príklepová vŕtačka :HR2470 HR2470F,HR2470T,HR2470FT**	
DW-2,13	**9,74**	**651935-4 651987-5 10A 250V**	**Vŕtačka dvojrýchlostná:6410,HP 1500, HP 2031,HP 2040**	
DW-2,14	**9,74**	**650508-0 6A 250V**	**Vŕtačka:DP 4010 Príklepová vŕtačka:HR2450,HR2455 D, HR2445,HR2475**	
DW-2,15	**9,74**	**16A 24V**	**Vypinač pre elektronáradie akumulátorové**	
DW-2,17	**6,84**	651923-1 8(8)A 250V	**Pokosová píla:LS1013,LS1212,LS1021s, Reťazová pía:UC3530A, UC4030A, Kotúčová píla:5104A 14A**	
DW-2,18	**7,80**	**DGQ- 1104H DO 6413 8(8)A 250V**	**MAKTEC-MAKITA Vrtačka príklepová MT814 -811,813**	
DW-2,19	**9,58**	**650524-2 650508-0 6(6)A 250V**	**Príklepová vrtačka; HP2050, HP2051 Vrtačka; DP4010 Kladivo;HR2450, HR2455 D, HR2432, HR2445, HR2475**	


DW-2,20	**5,85**	**250 V**	**MAKITA 9000BL, 9005B, 9015DB, 9016DB, 9607BL, 9627, GA7001L, GA7911**	
DW-2,21	**5,64**	**10A 250V**	**Pokosová píla; 10A 250 V 40-CD405**	
DW-2,22	**7,50**	**250 V**	**MAKITA Kladivo; HR 3510**	
DW-2,24	**4,77**	**DC 7,2V**	**MAKITA Vrtačka DN 10 D**	
DW-2,25	**7,33**	**8(8)A 250V**	**MAKITA Vrtačka;**	

-METABO-


DW-3,3	**4,66**	**343406740** **6(6)A 250V**	**METABO Brúska;** **WEP14-125Quick, WEP14-150QuickPE12-175 SE12-115, W10-125Quick, W10-150Quick WE14-125Plus, WE14-125VS, WE14-150Quick WEP14-150**	
DV-3,4	**9,80**	**343408820** **343409570** **6(6)A 250V**	**Vŕtačka:BE 10 R,BE 560,BE 561,SBE 13 R,SBE 500,SBE 520,SBE 560.**	


-HITACHI-

DW-5,1	**11,20**	**FA4-12/2DB** **12 A 250 V**	**HITACHI, EINHELL, PEGASUS, VERTO** **FA 4 – 12/2DB 12 A 250 V** **(s plynulým rozbehom- 4 vývody)**	
DW-5,2	**9,31**	**8(8)A 250V**	**HITACHI Skrutkovačka , W6VA4, W6VB3, W6VM, W8VB2** **Skrutkovačka Hitachi: W6V4, W6VA4, W6VB3, W6VM, W8VB2**	
DW-5,3	**7,18**	**10(10) A 250V**	**HITACHI G15HS2**	

DW-5,4	**7,20**	**250 V**	**HITACHI DH40FR,,DH40MR SDS Max**	
DW-5,6	**5,77**	**250 V**	**HITACHI PR38E C9**	
DW-5,7	**6,63**	**10(10) A 250V**	**HITACHI**	
DW-5,8	**7,69**	**992891 10(10)A 250V**	**Kladivo vrtacie; DH38YE ,DH50SBK, DH38YEF , DH38YA SPLINE, VRY38 Kladivo sekacie;H55SC Hex, H65 Hex, H85 Hex, H85KIT1 Hex,H85KIT2 Hex,H85KIT4 Hex,H90SB Hex, H90SBKIT Hex, H90SBKIT1 Hex, H90SBKIT4 Hex, H90SE Hex, H45SB, H45SB2 3/4" HEX 8AMP,PH-65A Demo**	
DW-5,9	**11,95**	**321632 1P PILLAR Typ 6(6)A 250V**	**Vŕtačka: DV10HV,D10VC2,DV16V,FDV16VB2**	
DW-5,10	**3,60**	**982-803Z 4A-AC200**	**Vŕtačka:D13**	

-DEWALT-


DW-6,1	**8,00**	**10 A** **220 V**	Brúsrka: D28490, D28491, D28492, D28493	
DW-6,3	**7,28**	**12(12) A** **250V**	**DEWALT brúska D28400, D28401, D28410, D28411** **(2 vývody)**	
DW-6,5	**6,56**	**10(10)A** **250V**	**DEWALT Píla mečovitá DW310**	
DW-6,6	**6,35**	**1269** **606056-00** **10(10) A** **250 V**	**Píla:** **DW712,DW712N,DW715,DW716,DW716E,DW716EXP,DW717,** **DW717XPS,DW718,DW718XPS, DWS780**	
DW-6,7	**7,25**	**286349-00** **10(10) A** **250V**	**Píla mečovitá: DeWalt: DW304, DW305, DW306** **Píla mečovitá B&D:23808, 27126, 27182, 27188** **3104, 3105, 3107, 3110, 5321**	

DW-6,8	**9,45**	**N035342 10(10) A 250V**	**Brúska uhlová D28490-2,4,5, D28491-3 D28492-2,4,5, D28493-2, 5, DWEN202-5**	
DW-6,9	**3,49**	**N167538**	**Brúska: DWE4002, DWE4050, DWE4051, DWE4100 DWE4120, DWE4150, DWE4151, DWE4217, DWE8100S, DWE8101S, DWE8110S, DWE8111S DWE8200S, DWE8201S DWE8202S, DWE8210S, DWE8211S, DWE8212S**	
DW-7,9	**5,38**	**4(4) A 250 V**	**<u>Brúska: MK 500 MK 550E,M 850 ST V klude zopnutý</u>**	
DW-8,2	**5,64**	**FA2– 10/2B-1 12(12) 250 V**	**<u>Brúska Einhell Blaukraft, a iné Dlžka osadenia 8,5 cm</u>**	
DW-8,3	**5,64**	**FA2- 10/2B-1 10A 250V**	**<u>Brúska: Einhell,Blaukraft dľžka osadena 11,4cm</u>**	


DW-8,19	**7,50**	**10 A 250 V**	**<u>Vŕtacie sekacie kladivo</u>**	


Pozvolné rozbehy// Regulácie otáčok

DW-10,4	**4,45**	**16A 230V**	**Rozbehová elektronika**	
DW-10,5	**5,38**	**6-10A 250V**	**REGULÁCIA PRE LEŠTIČKY**	
DW-10,7	**7,28**	**6-10A 250V**	**REGULÁCIA OTÁČOK**	
DW-10,8	**5,43**	**6-10A 230V**	**Regulácia otáčok**	
DW-10,10	**7,50**	**6-10A 250V**	**REGULÁCIA OTÁČOK Bosch GWS6-100**	

DW-10,11	**6,66**	**6-10A 250V**	**REGULÁCIA OTÁČOK**	
DW-10,12	**5,95**	**6-10A 250V**	**REGULÁCIA OTÁČOK**	
DW-10,13	**5,94**	**6-10A 250V**	**REGULÁCIA OTÁČOK 6 A 250V**	
DW-10,15	**9,06**	**15A 250V**	**Rozbehová elektronika**	
DW-10,16	**7,47**	**16A 250V**	**Rozbehová elektronika**	
DW-10,18	**7,69**	**15A 250V**	**Rozbehová elektronika**	

- MILWAUKEE -

DW-11,1	**4,70**	**49313858 24 6(6)A 250V**	**Brúska, Priamočiara píla; ST700E, ST800XE, STEP800X, STEP900, WS7-125M, AG8-115Q, AG8-125Q, JS120X**	
DW-11,2	**8,20**	**49313789 83 49313789 49 12A 250V**	**Uhlová brúska; AG 13-125 X , AG 16-125 XE , AGV 16-125 QXC**	
DW-11,3	**5,69**	**10A 250V**	**Daria**	
			-DWT-	
DW-12,2	**4,66**	**250 V**	**DWT Vrtačka;**	
DW-12,3	**4,74**	**250 V**	**DWT Vrtačka;**	
DW-12,4	**4,70**	**250 V**	**DWT Vrtačka;**	



DW-12,5	**3,00**	**250 V**	**DWT Vrtačka;**	
DW-12,6	**5,48**		**DWT Vrtačka;** **SBM 500VS, SBM-600, SBM-700V, 250V, 8A**	
DW 12,7	**4,50**	**250 V**	**DWT**	
DW-12,9	**4,40**	**8A 250V**	**Vŕtačka**	
DW-12,10	**4,20**	**2 61395 286**	**Uhlová brúska:Dedra DED 7951** **Perles HSW115,HSW125** **Graphite:brúska 59G186,59G086, leštička 59G242, nožnice na plech 59G402,** **Macalister uhlová brúskaMAG900C,** **Skil: 9004,9135,9235**	
DW-12,11	**4,20**	**FA1-6-10/2** **10A 250V**	**Miešadlo vŕtačka**	

TOYA // FERM // TOPEX // AEG // INNE –


DW-13,1	**3,60**	**250 V**	**FERM-TOPEX**	

DW-13,2	**4,33**	**250 V**	**FERM-TOPEX**	
DW-13,4	**3,00**	**250 V**	**FERM-TOPEX**	
DW-13,5	**3,59**	**250 V**	**FERM-TOPEX**	
DW-13,6	**7,07**	12A-DC 24V Rozmer tlačítka 16,6x27	**Vŕtačka DC**	
DW-13,7	**4,17**	**250 V**	**FERM-TOPEX**	
DW-13,8	**4,58**	**250 V**	**Kladivo príklepové Graphite, a pod.**	
DW-13,9	**5,48**		**FA 2- 4/1BEK 4 A 250 V**	
DW-13,10	**4,82**	**250 V**	**AEG 13 drill**	


DW-13,12	**5,00**	250 V		
DW-13,13	**5,35**	250 V	Narex EV 16, Celma 6 A, FA2-2/18EK	
DW-13,14	**5,00**	250 V		
DW-13,15	**5,04**	250 V		
DW-13,19	**5,74**		**FA2-6/1BEK 10A 250V** **Bez aretácie**	
DW-13,20	**5,15**		**BLAUKRAFT Brúska;** **FA 4 – 10/2B 10 A 250 V** **Bez aretácie**	
DW-13,21	**4,82**	**250 V**	**Vrtačka príklepová 26mm**	

DW-13,22	**4,02**	**250 V**	**Pokosové píly, rôzne 5A s aretáciou 2410**	
DW-13,24	**4,50**		**FA2-10/2B-1 12A 250V**	
DW-13,27	**3,23**		**Vypinač do brúsky čínskej 12(6)A 250V**	
DW-13,32	**3,84**	**BA 250 V**	**Vypinač bezpečnostný s hrubšiov** aretáciov	
DW-13,33	**3,97**		**Vrtačka; 6 A 250V**	
DW-13,34	**4,97**	**250 V**	**Ruská vrtačka S reguláciou L/P**	
DW-13,35	**5,38**	**250 V**	**Vrtačka príklepová; 26mm s reguláciou**	

DW-13,37	**4,80**	**10A 250V**	**Fréza INNE BOF 1400**	
-TOYA // FERM // TOPEX // AEG // INÉ -				
DW-13,38	**4,74**	**16[4]A 250 V**	**Prepinač**	
DW-13,40	**5,38**	**250 V**	**Vypinač do čínskych vrtačiek**	
DW-13,41	**6,97**		**Pokosová píla; 10A 250V 43-CD459**	
DW-13,42	**5,30**	**8A 250V**	**Vŕtačka chod L/P**	
DW-13,44	**7,53**	**250 V**	**Vypinač do čínskych vrtačiek**	

DW-13,45	**5,00**	**250 V**	**Vypinač do čínskych vrtačiek**	
DW-13,46	**5,69**	**250 V**	**Vypinač do čínskych vrtačiek**	
DW-13,47	**3,90**	**250 V**	**Vypinač EINHEL-BLAUKRAFT FA2-6/2B-17**	
DW-13,48	**3,94**	**250 V**	**Vypinač do čínskych vrtačiek**	
DW-13,50	**4,00**	250 V	**Vypinač miešadlo bez aretácie**	
DW-13,51	**9,13**	**12A-DC 24**	**Aku vŕtačka; DC 24V**	


DW-13,52	**3,94**	**12A 250V**	**FA2-10/2B-1** **Bezpečnostný s hrub aret.**	
DW-13,56	**5,00**	**10A 250V**	**Brúska uhlová** **FA710/2**	
DW-13,57	**4,51**	**18(18) A** **250 V**	**Leštička:ZLB KR5A** **Vypinač s aretáciov**	
DW-13,59	**3,57**	**12A 250V**	**FA2-10/2B-1** **Bezpečnostný tenká aret.**	
DW-13,60	**5,15**	**12A 250V**	**FA2-10/2B-1** **Bezpečnostný s aretáciov**	
DW-13,62	**5,56**	**4 A 250 V**	**FA2-6/18EK**	

DW-13,63	**5,56**	**10 A 250 V**	**FA2-10/2B-1**	
DW-13,65	**5,54**	**8 A 250 V**	**Vŕtačka ruská**	
DW-13,66	**6,80**	**8 A 250 V**	**Vŕtačka ruská**	
DV-13,68	**5,13**	**6 A 250 V**	**Vŕtačka**	
DW-13,69	**5,13**	**6 A 250 V**	**Vŕtačka**	
DW-13,70	**5,54**	**12 A 250 V**	**Uhlová brúska** **Dĺžka osadenia 12,7 cm**	
DW-13,71	**7,00**	**20 V DC 20 A**	**Vŕtačka**	
DW-13,74	**7,50**	**12A-DC24V** **16,6x27 mm** **páčka**	**Skrutkovačka DC24V**	

DW-13,75	**430**	**12S 250V**	**Reťazová píla**	
DW-15,12	**3,90**	**16(10) A 250 VAC**	**Vypinač ON-OFF-ON ROCKER 6 kontaktov**	
PW 122	**5,12**	**16(4)A 125/250VA C**	**MS4-16T Páčka , odstredivka 2 kontakty**	
DW-15,24	**2,05**	**16(6) A 125/250 V**	**APMV3-616 krátka páčka 3 kontakty**	
DW-15,26	**2,24**	**10(4) A 250 V**	**Tlačítko 2 kontakty**	


-MARQUARDT

DW-17,1	**9,84**	**1251.0101**	**<u>Marquardt</u> ;** **15(10)A 250V 15A-2Hp**	

DW-17,2	**18,65**	**1352.0101**	**Marquardt ;** **15(10)A 250V** **15A-2Hp**	
DW-17,3	**12,55**	**1263.0101**	**Marquardt ;** **DUSS** **P60, P75, P90, PX96** **FEIN;** **ASz648a, DS648,** **DDSk672, DSe648, DSk658,** **DSke658, ASq672, ASqe648**	
DW-17,4	**11,40**		**Marquardt ;** **250 V**	
-MILWAUKEE				
DW-18,1	**10,33**	**250 V**	**MILWAUKEE Uhlová brúska** **AG 20-180 , AG 20-230** **AG 23-180 , AG 23-230** **(2 kontakty)**	
DW-19,4	**12,85**	**15 A 250 V**	**DKLD DZ6** **4 kontakty**	

DW-19,51L	**9,80**	**15 A 250 V**	**Vypinač ON/OF So stop tlačítkom**	
DW-19,8	**15,00**	**10 (8) A 250 V**	**KJD 12-14 10(8)A 250 V (4 kontakty)**	
DW-19,9	**9,23**	**6(4) A/AC 250V**	**KJD6 6(4) A/AC 250 V (4 kontakty)**	
DW-19,10	**25,50**	**12(6) A/AC 400 V**	**DKLD DZ07 10 kontaktov**	
DW-19,11 K	**24,88**	**10 A 400 V**	**DKLD DZ05 6 kontaktov**	

DW-19,12	**26,54**	**10 A 400 V**	**DKLD DZ05 7 kontaktov**	
DW-19,13	**12,50**	**10 A 250 V**	**KJD 12-14 4 kontakty**	
DW-19,14	**10,76**	**10 A 220 / 380 V**	**HL 3 6 kontaktov**	
DW-19,15	**10,76**	**61058-1 6(8)A 250 V**	**DKLD, DZ04 4 kontakty**	
DW-19,16	**12,30**	**10 A 600 V**	**Vypinsč elektromagnetický APBB-22-25N 6 kontaktov**	

DW-19,17	**35,94**	**12 A 400 V DKLD DZ08**	**DKLD DZ08-4**	
DW-19,20	**9,08**	**16 (12A) 250V IP55**	**Vypinač elektromagnetický Klávesový KLD-28 4 kontakty**	
DW-19,21	**10,30**	**16 (12A) 250V IP55**	**Vypinač elektromagnetický Klávesový KLD-28 5 kontakty**	
DW-19,22	**22,80**	**250 V**	**DKLD DZ-6-4 NO.:3:4:7:8 EN61058-1 15A 250V~ 5E4 IP55 T85/55 Pre stolové píly a pod. Stroje s brzdou motora**	
DW-19,23	**5,20**	**IP 55**	**Krytka stop**	
DW-19,24	**33,19**	**12 A 230 V**	**Predpäťový spínač ON OFF**	

DW-19,25	**7,00**	**12 A 220 /380 V**	**Vypinač ON OFF**	
DW-19,28	**37,20**	**380V 20A**	**Stabilný ON-OFF s havárijným tlačidlom**	
DW-19,29	**24,89**	**250V AC**	**Nožný**	
DW-19,30	**8,97**	**6(4) A/AC 250 V**	**Vypinač bezpečnostný pri znýžení napätia vypne stroj ON OFF KJD6 4 kontakty**	
DW-19,32	**32,78**	**10A 400V AC**	**DKLD DZ08-3 zmena fáz, 16 A**	
DW-20,5	**4,90**	**250 V**	**Vypinač koliskový ŁK-2.2 Vysokej kvality bez podsvietenia**	

DW-20,6	**3,00**	**250 V**	**Vypinač koliskový ŁK-2.1 Vysokej kvality bez podsvietenia Na konektory**	
DW-20,7	**5,00**	**250 V**	**Vypinač osvetlenia chladničky Wirpul,Sears,Kenmore Maytag 12002646**	
DW-20,8	**5,18**	**250 V**	**Vypinač osvetlenia chladničky LG,Samsung Maytag DA34*10121B**	
DW-21,1	**14,29**	**6(6)A 250V**	**Príklepová vŕtačka TE-2, TE-2S, TE 2M (starý model) S reguláciov**	
DW-30,3	**25,00**	**10 (8) A / 250 V Dižka prívodného kábla: 5m Teplota vodx : 0-50 ° C Tlak pri čistení 1 BAR Stupeň ochrany: IP6**	**Vypinač plavákový pre elektrické čerpadlá**	

22,10,026